

带表卡规

- 适用于批量零件的检测。
- 选配高精度量表。
- 活动测砧（表头）行程：3mm；测力6-9N。



509-01-100

货号	测量范围	测量面形式
509-01-100	0-25mm	A 型 
509-02-100	0-50mm	
509-03-100	50-100mm	
509-04-100	100-150mm	
509-05-100	150-200mm	
509-01-200	0-40mm	B 型 
509-02-200	40-90mm	
509-03-200	90-140mm	
509-04-200	140-190mm	
509-01-300	0-40mm	D 型 
509-02-300	40-90mm	
509-03-300	90-140mm	
509-04-300	140-190mm	

量表（选配）

测量范围	测量误差	分辨率	安装尺寸
± 0.025mm	0.5μm	0.001mm	Φ8H7
± 0.050mm	1μm		

D 型选配测头

货号	备注
F0501~F0507	多功能可换测头（参见D31）
F0101~F0106	60°V型及刀口型可换测头（参见D31）
F0701~F0710	球型可换测头（参见D24）

比较测量批量零件的直径

